

**KLUSSENLIJST PER 1 september 2010****BLOKHUT**

<b>Wat</b>	<b>Hoe</b>	<b>Wie</b>
Bovenkant riemenrek verbreden t.b.v. kano	Timmergereedschap en hout of schappendragers	
Delen post keukendeur	Schilderen geelbeige – schilderspullen	
In wc en keukenkast betimmering over leidingen	Met betonplex en latjes bekisting maken om de leidingen heen met timmergereedschap, boormachine, steenboor, pluggen en houtschroeven	
Deur materiaalhoek vervangen inclusief ontluuchtingsrooster	Nieuwe deur staat buiten, moet ingekort worden. Timmergereedschap Daarna schilderen met koningsblauw. Schilderspullen	
Bovenkant muren wc en keukenkast wit schilderen	Latex en schilderspullen	
Opbergkast touwen vervangen door ophangrek of –stang o.i.d.	Timmer- en boorgereedschap	
Houten schaaldelen buiten beitsen	Schilderspullen, ladders en steiger	
Waterleiding (van steiger) naar binnen brengen en aansluiten met aftapkraan en Winter-afsluitkraan	loodgietersgereedschap	

**Zeeverkennergroep Sint Joris**

Correspondentieadres:

Weislag 18  
5221 AW 's-Hertogenbosch  
zv-sintjoris@scoutnet.nl[www.zv-sintjoris.nl](http://www.zv-sintjoris.nl)

## KLUSSENLIJST PER 1 september 2010

## TERREIN

Wat	Hoe	Wie
Rond vlaggenmast opnieuw betegelen tot aan de blokhut	Bestaande tegels weghalen, zonodig geel zand opbrengen en met huidige tegels en eventueel wat nieuwe opnieuw bestraten rond vlaggenmast. Benodigd: eventueel geel zand, stratenmakersgereedschap	
Tegelpad bij aansluiting Makke Beersteiger en ter hoogte van blokhut vernieuwen	Deze delen zijn verzakt. Verder zie boven	
Nieuwe electriciteitsleiding van groepenkast blokhut naar steiger Makke Beer afronden onder en op de steiger	Paal en verbinding maken naar Atlantis en MB Zie ook onder	
electriciteitsaansluiting Makke Beer + Atlantis verplaatsen naar stalen aanlegpaal naast roef	Waterdichte campingaansluiting met afdakje. Zie ook onder	
Aansluiting electriciteit van paal naar MB en Atlantis flexibel maken	Van nieuwe plaats van de paal naar Makke Beer en Atlantis d.m.v. veer en lussen electriciteitsaansluitingen maken. Op de Atlantis kabel onder afdak doortrekken naar andere zijde	
Extra steun aanbrengen midden onder eerste deel steigergedeelte	Ijzeren/ stalen palen met ligger midden onder aanbrengen ter ondersteuning van de lengte. Palen op fundering van puin en cement. Tuingereedschap, haakse slijper, lasapparatuur of bouten en moeren	
Stalen steigerpalen en –liggers schuren, menieën en schilderen	Schuurmachine- en schuurpapier, krabber, loodmenie en verf en/of Hammerrite	
Extra ligger lassen tussen liggers van middelste steigerpalen	Ter versteviging een extra ligger lassen Haakse slijper en lasapparatuur	
Reling aanbrengen aan 1 zijde steiger	Van ronde ijzeren pijp een reling lassen en aanbrengen. Haakse slijper, lasapparatuur en bouten en moeren	
Groot hout hakken/zagen	Er is altijd voldoende grof hout om te hakken of te zagen	

# Zeeverkennersgroep Sint Joris



Correspondentieadres:

Weislag 18  
5221 AW 's-Hertogenbosch  
zv-sintjoris@scoutnet.nl

[www.zv-sintjoris.nl](http://www.zv-sintjoris.nl)

## KLUSSENLIJST PER 1 september 2010

## ATLANTIS

Wat	Hoe	Wie
Relingpaal links in menie en aflakken	Menu, blauwe lak (Koningsblauw), kwasten	
Vaste bevestigingsogen lassen aan voor- en achterkant rond stalen steigerpalen	Grote ronde of rechthoekige metalen "ogen" waardoor Atlantis met waterstand mee omhoog en omlaag kan (zie bevestiging steigers in de haven) Haakse slijper, lasapparatuur en materiaal	
Deksel olietank op maat maken en aflakken	Er zitten wat uitsteeksel in de deksel waardoor deze niet goed passend is. Haakse slijper. schildergereedschap	
Vernieuwd stuk damwandprofiel onder raam waterkant in juiste kleur schilderen	schilderspullen	
In het ruim bodem op enkele plekken blank maken om dikte te kunnen meten	Met krabber en schuurmachine	Rob meten door Ydo
Bodem helemaal olieën	Scheepshuid in het ruim helemaal schoonmaken en daarna olieën Schoonmaakspullen, hoge drukspuit (evtl) en lijnolie of afgewerkte olie	

# Zeeverkennergroep Sint Joris



Correspondentieadres:

Weislag 18  
5221 AW 's-Hertogenbosch  
zv-sintjoris@scoutnet.nl

[www.zv-sintjoris.nl](http://www.zv-sintjoris.nl)

**KLUSSENLIJST PER 1 september 2010****CHEMIEHOK**

<b>Wat</b>	<b>Hoe</b>	<b>Wie</b>
Afgewerkte olie in (kleine) jerrycans	Met handhevelpomp afgewerkte olie uit grote jerrycan in kleine plastic jerrycans.	
Alles wat aanwezig is uitzoeken en opruimen	Uitzoeken wat weg kan	
i.p.v. kast links schappen maken	Timmergereedschap en hout/plaatmateriaal	

# **Zeeverkennergroep Sint Joris**



Correspondentieadres:

Weislag 18  
5221 AW 's-Hertogenbosch  
zv-sintjoris@scoutnet.nl

[www.zv-sintjoris.nl](http://www.zv-sintjoris.nl)

## KLUSSELIJST 22 september 2010

## MAKKE BEER

Wat	Hoe	Wie
scheepsnaam en thuishaven achterop de roef aanbrengen	Met woordsjablonen (heeft Joost) erop schilderen/tamponeren	*
lister verkopen/wegdoen	Marktplaats of oudijzerhandel?	
luchtinlaatpijp reinigen	Luchtcompressor en oude doek	
smeernippels roeren en schroefas maken	Schroefdraad tappen, evt verloopstuk, smeernippels plaatsen	
motor nakijken voor ketelsteen	Inspectieluikjes openen, evt. ketelsteen verwijderen	
aggregaat eigen luchttoevoer geven	Geschikt schoorsteentje op roefdak zoeken, luchtslang plaatsen	
intercomspeaker achterop roef plaatsen	Steuntje lassen achterop roefdak, kabel trekken naar stuurhut, aansluiten	*
flexibele slang koelwater vervangen door vaste bocht of nieuw flexibel stuk	vaste stalen bocht (pijp) lassen of nieuwe slang monteren	
stuurhut buitenzijde lakken (behalve voorkant)	Rollers, kwasten, uv-bestendige lak	*
gangboorden in de lijnolie	Roest verwijderen, schoonmaken, lijnolie, kwasten	*
Balk tussen marifoonantennes afmaken	ophanging dichtmaken, voetjes maken voor boordlichten, schilderen	*
Verschillende ruiten van de stuurhut zitten los	Alle glaslatten (binnen en buitenkant) controleren en eventueel vernieuwen, sommigen missen helemaal	*
Plastic ruitjes stuurhut vervangen door glas en te korte ruitjes vervangen door langere	Glas op maat, latjes	*
Scheur in motorblok repareren	Professional laten bekijken, mogelijk lassen	

# Zeeverkennergroep Sint Joris



**KLUSSELIJST 22 september 2010****MAKKE BEER**

Toerenteller geeft niet (altijd) de juiste stand aan	Teller testen door meting op as, spanninggever nakijken, mogelijk vervangen	
Koppeling reviseren	Professional laten bekijken, mogelijk platenset vooruit vervangen	
Vuldoppen water en diesel merken	Diesel = zwart, water = blauw (liefst kleur & tekst)	*
De keerkoppeling zweet olie aan de bovenzijde	Bovenplaat nakijken, aandraaien en evt. loshalen en opnieuw erop, mist ook een bout?	
Aggregaat lekt olie aan bovenzijde tussen dynamo en blok	Oorzaak= losse carterontluchting, verhelpen door vast te maken	
Ankerlicht niet goed zichtbaar en niet volgens BPR	nieuwe ankerlichten kopen en op 'radarbeugel' plaatsen	
Laadsysteem klopt niet: accu's zijn steeds nat	Expert vragen	
Drinkwater is roestig	Leeghalen, schoonmaken en opnieuw cementen	KAN PAS NA HERFSTKAMP
Koekoek boven de keuken lekt	Stopverf van ramen is deels vergaan, ruiten opnieuw inzetten, misschien met kit?	*
Oude afwaterpijp gangboord bij keuken lekt	Plaatje op lassen aan buitenzijde	*
Aansluiting spreesleutel intercom hapert	Intercom loshalen uit dashboard, dan zal Markus hem thuis repareren	*
Op verschillende nog kleine lekkages	Lijst maken met alle lekkages in dek en opbouw	Stijn *
Vast ophangpunt maken voor nieuwe bbm	In overleg met staf goede plek zoeken, steunpunten lassen met blok hout ertussen	*
Veel schilderwerk	Vraag het Joost	*

**Zeeverkennergroep Sint Joris**